

Marshall

MONITOR II A.N.C.

사용자 매뉴얼

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

면책 사항

Made for Apple 배지를 사용한다는 것은 액세서리가 배지에 명시된 **Apple** 제품에 연결하기 위해 특별히 설계되었으며, 개발자가 **Apple**의 성능 표준을 충족함을 인증했다는 것을 의미합니다. **Apple**은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규정 표준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다.

제3자 서비스의 가용성은 귀하와 일체의 제3자 간에 별도의 계약이 필요할 수 있으며, **Zound Industries International AB**는 그러한 서비스의 가용성에 대해 책임을 지지 않습니다.

명시된 재생시간은 임의적으로 선택한 음악을 중간 음량으로 재생하여 계산됩니다.

여기에 포함된 정보는 발행일 기준으로 정확하며 편집상의 오류가 포함되어 있을 수 있습니다. 이 제품은 소프트웨어 의존적이며 향후 업데이트 시 기능 및 호환성이 변경될 수 있습니다.

스톡홀름에서 디자인 • 중국에서 생산

색인

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. 시작하기

006. 장치 레이아웃

007. 컨트롤 놓

008. LED 표시등


008. 헤드폰 충전

009. ANC 모드 버튼

010. M 버튼

010. 3.5MM 입력 단자

011. 문제 해결



시작하기

001. LED 표시등이 파란색으로 깜박거릴 때까지 컨트롤 노를 누르십시오.
002. 오디오 장치의 Bluetooth® 목록에서 **MONITOR II**를 선택하십시오.
003. Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 앱 내부 지침에 따라, M 버튼을 설치, ANC 조절, EQ 설정 커스터마이징 등을 수행하십시오.

Google Play 또는 App Store에서 **Marshall Bluetooth** 앱을 다운로드하십시오.
헤드폰을 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하는 것이 좋습니다.

장치 레이아웃

001. 사용자 맞춤형 M 버튼
002. ANC 모드 버튼
003. LED 표시등
004. 3.5mm 입력
005. 충전용 USB-C 포트
006. 다방향 컨트롤 노

컨트롤 노브

오른쪽 이어 캡에 있는 컨트롤 노브를 사용하여, 오디오 조절, Bluetooth® 페어링 모드 시작하고 헤드폰을 켜거나 끕니다.

기능	작동
전원 켜기/끄기	2초간 길게 누르기
재생/일시정지	한 번 클릭하기
다음 재생	오른쪽으로 누르기
이전 재생	왼쪽으로 누르기
빨리감기	오른쪽으로 길게 누르기
되감기	왼쪽으로 길게 누르기
볼륨 올리기	위쪽으로 누르기
볼륨 내리기	아래쪽으로 누르기
전화 받기	한 번 클릭으로 전화 받기 또는 종료하기 더블 클릭으로 걸려 오는 전화 거부하기

LED 표시등

LED 표시등은 왼쪽 이어 캡에 있으며 헤드폰 상태를 표시합니다

LED 상태	헤드폰 상태
빨간색-주황색-노란색-녹색	충전중(배터리 잔량 0~100%)
흰색 불빛이 5초 마다 깜박임	전원 켜짐, 오디오가 일시정지 되면서 Bluetooth® 장치에 연결됨
흰색 깜박임	이전에 페어링한 장치를 찾는 중
파란색 깜박임	Bluetooth 페어링 모드
꺼짐	전원 꺼짐 또는 Bluetooth를 통해 재생중

헤드폰 충전

배터리 잔량이 부족하면, 경고음이 울립니다.

USB-C 케이블을 통해 헤드폰의 플러그를 USB 전원 공급 장치에 연결하여 배터리를 충전합니다. 배터리를 완전히 충전하려면 약 2 시간이 걸리며, 15 분 충전으로 5시간 무선 재생이 가능합니다.

ANC 모드 버튼

Monitor II A.N.C.는 능동 소음 제거(ANC) 기술을 적용하여, 지속적으로 주변 소음을 가려내고 측정해서, 외부 환경의 소리를 어느 정도로 들을지 조절합니다.

ANC 모드는 두 가지가 있습니다.

- 능동 소음 제거 - 소음을 차단하고 재생중인 소리를 강조합니다.
- 모니터링 모드 - 외부 환경의 소리를 들어오게 하여 대화에 참여하거나 안내를 들을 수 있습니다.

ANC 버튼을 사용하여 빠르게 두 모드 간에 전환할 수 있습니다.

001. 짧게 눌러서 능동 소음 제거와 모니터링 모드 사이를 전환합니다

002. 2초간 길게 눌러서 ANC를 켜거나 끕니다

소음 제거 및 모니터링 수준은 **Marshall Bluetooth** 앱에서 조절할 수 있습니다.

M 버튼

M 버튼으로 세 가지 이퀄라이저 프리셋 사이를 전환하거나, 또는 휴대폰의 음성 어시스턴트나 Google 어시스턴트로 전환할 수 있습니다.

Marshall Bluetooth 앱으로 이동하여 M 버튼 설정 메뉴에서 M 버튼을 구성하십시오.

참고: 음성 어시스턴트는 해당 국가에서 이용이 불가할 수 있으며 귀하와 제 3자 서비스 간에 별도의 계정/계약이 필요합니다.

3.5MM 입력 단자

Monitor II A.N.C.를 유선 장치와 함께 사용하려면, 동봉된 3.5mm 케이블을 사용하면 됩니다. 연결되면 오디오 스트리밍을 위해 Bluetooth 연결이 끊어집니다. 헤드폰이 켜져 있으면, ANC를 계속 사용할 수 있습니다.

3.5mm 케이블을 분리하면, 헤드폰은 최근에 연결한 Bluetooth 장치에 재연결 시도를 하게 됩니다.

문제 해결

문제	원인	조치
스피커를 BLUETOOTH 기기와 연결하거나 페어링할 수 없습니다.	헤드폰이 페어링 모드가 아닙니다.	헤드폰이 꺼져 있는지 확인합니다. LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지, 컨트롤 버튼을 4초간 누릅니다. Bluetooth 장치 목록에서 MONITOR II를 선택합니다.
	헤드폰이 3.5mm 드선에 연결되어 있습니다.	Bluetooth에 페어링하기 전에 3.5mm 케이블을 헤드폰에서 분리합니다.
ANC가 작동하지 않습니다.	헤드폰이 켜져 있지 않습니다.	컨트롤 버튼을 2초간 눌러서 헤드폰을 켭니다.
	ANC	ANC 버튼을 2초간 눌러서 ANC를 켭니다. ANC 버튼을 짧게 눌러서 ANC 모드로 전환합니다.
	Marshall Bluetooth 앱에서 ANC 수준이 낮게 설정되어 있습니다.	Marshall Bluetooth 앱으로 이동하여 ANC 설정 메뉴에서 ANC의 수준을 조정합니다.

문제	원인	조치
BLUETOOTH 장치 목록에 두 개의 MONITOR II의 인스턴스가 있습니다.	Monitor II A.N.C.는 두 개의 Bluetooth 연결을 사용합니다. 두 연결 중 하나는 오디오 스트리밍용이며, 또 다른 하나는 앱 연결용 저에너지 Bluetooth 연결입니다.	정상적으로 작동하는 것이며 추가 조치를 할 필요가 없습니다.
헤드폰이 응답하지 않습니다.	소프트웨어 오류가 발생했습니다.	다음 방법으로 하드웨어를 초기화하십시오: 컨트롤 버튼을 아래쪽으로 누른 상태로 M 버튼을 길게 누릅니다.
		문제가 지속되면, 데이터 초기화를 진행하십시오. 참고: 데이터 초기화를 진행하면 사용자 설정이 모두 삭제되며, 데이터 초기화 후에는 헤드폰을 다시 설치해야 합니다.
		LED 표시등이 보라색으로 바뀔 때까지 M버튼과 컨트롤 버튼을 7초간 길게 누릅니다.

MARSHALLHEADPHONES.COM